

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Подставка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

! ВНИМАНИЕ ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

Подставка не устойчиво стоит

- подтяните сильней винт с пластиковым барашком
- подтяните винты крепления прожектора
- Убедитесь в горизонтальности пола

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Подставка ЭРА для светодиодных прожекторов
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Дата изготовления:	05.2018.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве;

! Замена вышедшей из строя продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Подставка ЭРА
для светодиодных прожекторов



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на поставку ЭРА для светодиодных прожекторов. Подставка предназначена для внутреннего или наружного применения. Изделие с установленным прожектором позволяет обеспечить мощный световой поток для подсветки различных объектов и необходимое количество света для общего освещения. Поставляется в разобранном виде.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы устанавливаемых прожекторов	ЭРА LPR Eco, Standard: 10...70Вт ЭРА LPR PRO: 30...50Вт а также прожектора других торговых марок с учетом ограничения по весу и размерам
Количество устанавливаемых прожекторов, шт	1
Максимальная масса прожектора, кг	3
Максимальные габаритные размеры прожектора LxBxH, см	30x20x26
Размеры подставки, см	32*29*44
Высота подставки, см макс	44
Резьба крепежных винтов	M6
Масса подставки, кг	0,76

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- основание, шт 1
- держатель, шт 1
- скоба с винтами крепления 1
- руководство по эксплуатации (Паспорт), экз 1
- упаковка, комплект 1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1. Требования безопасности

3.1.1 Монтаж подставки, демонтаж, а так же иные работы с ней в процессе эксплуатации, необходимо производить при отключенном питании прожектора.

3.1.2 Для подключения прожектора рекомендуется использовать провода с сечением жил от 1мм².

3.1.3 Эксплуатация, без подключения провода защитного заземления к прожектору, ЗАПРЕЩЕНА!

3.1.4 Не допускается эксплуатация подставки с прожектором погружением в воду (подсветка бассейнов, декоративных прудов, резервуаров с жидкостями и т.д.), использование в банных и ванных комнатах, а так же эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.


3.1.5 Не допускается эксплуатация при сильных ветровых нагрузках.

3.2. Монтаж и подключение

Распакуйте подставку, убедитесь в комплектности согласно п.2 «Комплектность», а так же убедитесь в отсутствии внешних повреждений.




Держатель




Скоба с винтами крепления.



Выкрутите винт с пластиковым барашком основания. Установите скобу с винтами, установите в исходное положение и затяните винт



Соберите основание и держатель согласно рисунку



Установите прожектор, на основание с держателем, вставьте винты крепления в отверстия скобы и затяните гайки с обратной стороны скобы

3.2.1. Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона.

3.2.2. Подключение прожектора к сети переменного тока производится с помощью трехжильного сетевого провода (фаза, нейтраль и заземление).

Жилы провода, подключенного к прожектору, необходимо подключить к соответствующим жилам сетевого провода. Цвета жил: коричневый – фаза 220В (L); синий - нейтраль 220В (N); желто-зеленый – защитное заземление (PE).

После подключения всех жил провода и проверки корректности подключения, необходимо обеспечить герметичность соединения (например, с помощью герметика).

3.3.3. Подача сетевого напряжения на прожектор допускается только после полимеризации герметика.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.