

Исх. № 383/ОС от «05» октября 2021 г.

Информационное письмо
«о сертификации продукции»

Настоящим письмом информируем Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 15.01.2020 № 14), а также Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017, продукция – *Решетки защитные для светильников ЛПО/ДПО, артикулы: 903265601, 903265602* – **не подлежит** подтверждению соответствия, а так же **не является** объектом обязательного подтверждения соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Техническому Регламенту Евразийского экономического союза 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". В соответствии с вышеизложенным оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии ТР ТС **не требуется**.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в «Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования.

С уважением,
Генеральный Директор
ООО ТПК «Вартон»



И.И. Сивцев