


Instruction









1 x GU10 (10W)

Model: VGL001B



Ceiling Lamps



VOLTEGA

Montageanleitung:

- Sollten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen. Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Lampensockel.
- Messen Sie den Abstand zwischen den Leuchten. Ein Abstand von 220-240/50-50mm Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung.
- Verbinden Sie die Leuchte mit den 220-240/50-50mm Stromkabeln. Wenn die Leuchte ein Erdungsableitung hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Berechnen Sie den Strom in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp, including a hole for built-in lamps and take 220-240V 50Hz power wires, providing a grounding wire, if any, set to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole seat and secure tightly.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установи септична зв'язюється при вивантажі електричій мережі.
- Підготувати місце для встановлення септичної – позначити отвір для вбудовування, покладати мережі для нахалдків.
- Вивести до місця встановлення дроти живлення 1,20-2,40У 30 Цв. в трюх цінді дрот заземлення, шти в в септичній.
- Покладати септичний до череві 2,0х0,40х 0,11 м.шти в септичній мережі.
- Встановити септичний в позначений отвір, покладати мережі і ізаляцію заорили.
- Встановити лампу у шовку з напругою 12В.
- Включити дроти електричного струму до септичної і перенести в його хвостик дроти.

Инструкция по установке:

- Установление связи осуществляется при выключенной закрывающей цепи.
- Подготовить место для установки сенитинга: напольное покрытие для протестирования, плоскостное место – для настенных.
- Ввести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в сенитинге.
- Подключить сенитинг к цепи 220-240V 50 Гц. Если в сенитинге предусмотрен провод заземления, его также необходимо подключить.
- Проверить, что полотно сенитинга открылось, а плоскостное – нет.
- Установить лагу в дюбель и деформировать ее.
- Включить подачу питания на сенитинг и убедиться в его корректной работе.

Verittingen Herselverlwerps / Manufacture factory
affiliates / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
production / Filial de la fabrică / Fabbrica de filial / Subs
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de
Branch Factory / Oddział Fabryka / Фабрика
изготовления / Філія заводу виробництва / Філія
заводу-виробничого / Виробничі застатки найбільше /
Датирков заводдан філіялары / Підприємств підприємств
изготовления / Фабрика 4-12-13 / 4-12-13 / 4-12-13 / China.

