

Красный Оранжевый Алюминий Белый Графит Зеленый

/6

/7

/8

/9

/14

/27

К 45 Розетки с заземлением (2P+E, 2к+з), с защитными шторками


К 45 Розетки 2к+з, винтовое подключение клемм



K01 /6 /7 /8 /9 /14

К 45 Розетки 2к+з, винтовой зажим, 16 А

К 45 Розетки 2к+з, безвинтовое (быстрое) подключение клемм



K11 /6 /7 /8 /9 /14 /27

К 45 Розетки 2к+з, безвинтовой зажим, 16 А

К 45 Розетки 2к+з с блокировочной вставкой, безвинтовое (быстрое) подключение клемм



KS11 /6 /9 /14


К 45 Розетки 2к+з, безвинтовой зажим, с блокировочной вставкой, 16 А

Дополнительное оборудование



AC33 /6


Блокировочная вставка для вилок, используются с арт. KS11-..



AC11

Соединительный блок (коммутатор) для быстрого соединения розеток с безвинтовым подключением клемм

Последовательность безвинтового соединения розеток



1

Вставьте соединительный блок в клеммы розетки



2

Свободные штыри блока вставьте во вторую розетку и нажмите до создания плотного соединения



3

При необходимости повторить